

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS. PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 865	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0060-42	FECHA:	9/04/2024



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3: PAREDES DE COCINA NECESITAN CERRAMIENTO Y ASEGURAR TORNILLERIA DE LAMINA




Foto 4: PUERTAS NECESITAN CAMBIO PARA MAYOR SEGURIDAD DE COCINA




Foto 5: POLLETON SIN PLANCHA DE HORNILLAS





Foto 6: AREA DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL SIN PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Muñoz ca
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

