






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofical Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 03 - 0083 - 43	FECHA:	21/03/2024

	
	<p><b>Sustitución de cocina rural, con chimenea y plancha de metal; Colocación de piso de granito</b></p>

	
<p><b>Impermeabilización de losas en terrazas de aulas del lado izquierdo, por filtración de agua</b></p>	<p><b>Mejoramiento y ampliación de cocina; cambió de techo (con infraestructura metálica), debido a que se encuentra pequeña y deteriorada.</b></p>

	
<p><b>Sustitución de baños en los servicios sanitarios de niños y niñas</b></p>	<p><b>Mejoramiento de 2 lavamanos fabricados con planchas de concreto y azulejo, debido a que se encuentran ensamblados en la pared. Se instalaran en baños de niños y niñas</b></p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**DIRECCION  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserio El Palital  
ALDEA MONTE REDONDO  
SAN JOSE PINULA**