



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.850 TIPO FEDERACION #1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 8-36 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1282-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: Mantenimiento y sustitucion de accesorios de urinales y artefactos sanitarios de los modulos de sanitarios.




Foto 2: Mantenimientos, de puertas por caerse en area de baños.




Foto 3: Reinstalacion de puertas caidas, mantenimiento.




Foto 4: Instalacion de Razor, para evitar que vandalos se salten de la pasarela hacia el interior de la escuela.





Foto 5: Mantenimiento de porton existente.



Foto 6: Mantenimiento de bomba y readecacion de sistema electrico de bomba.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

