## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: San José Pinula Guatemala DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL Aldea Joya de los Cedros **EORM No. 862** ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 03/09/2024 01-03-1285-43 ESTABLECIMIENTO: Foto 2: Área de servicio sanitario en mal estado, tapa rota y fuga de agua Foto1: Área: Portón principal, limpieza, lijado y pintura por estar quebrado, y puerta quebrada Foto 3: Exterior área de cocina, sustitución de techo de lámina de 12.20 Foto 4: Área de cocina, estufa rural oxidada derregereeren betreeter in bereiter bereiter bereiter bereiter Foto 6: Área de salón, aplicación de pintura en paredes y columnas Foto 5: Interior área de cocina, instalación de top planchas de concreto y azulojo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF