



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 862	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya de los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1285-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: Área: Portón principal, limpieza, lijado y pintura



Foto 2: Área de servicio sanitario en mal estado, tapa rota y fuga de agua por estar quebrado, y puerta quebrada



Foto 3: Exterior área de cocina, sustitución de techo de lámina de 12.20 metros cuadrados




Foto 4: Área de cocina, estufa rural oxidada




Foto 5: Interior área de cocina, instalación de top planchas de concreto y azulejo



Foto 6: Área de salón, aplicación de pintura en paredes y columnas

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

