



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.855	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1292-43	FECHA:	8/11/2024



**Foto1: ÁREA DE MODULO DE PUERTAS:** Mantenimiento de 10 puertas, lijado y pintado a dos manos en ambas caras, puertas de 0.90 x 2.10.



**Foto 2: ÁREA DE MODULO DE VENTANAS:** Sustitución de paletas de vidrios en salones de clases, 30 ventanas en total, se sustituirán accionamiento y empaques.



**Foto 3: ÁREA DE VENTANAS Y VENTILACION :** Laminas despegables para ventilación , ventilación en 8 aulas.



**Foto 4: ÁREA DE MODULO DE PINTURA:** Pintura en muros interiores 1,200 m2 y pintura en áreas exteriores 800 m2, a dos manos previo a la pintura se deberá de limpiar toda la pintura existente e impureza.



**Foto 5: ÁREA DE MODULO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS:** Sustitución de accesorios inodoro y reparación de un sanitario con fuga, respiraderos con tubo de PVC de 3 pulgadas.



**Foto 6: ÁREA DE MODULO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO:** Sustitución de plafoneras por deterioro, sustitución de bombillas, sustitución de apagadores dobles por falso contacto y

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lucy Carolina Ovalles*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

