


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	27 de agosto de 2024



**Foto 1:** REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE (Elaboración de pozo con una profundidad de 15.00 mts y un diametro de 1.10 mts, colocación de 12 tubos de concreto para resguardo del mismo, instalación tubería de red potable, colocación de red eléctrica para colocación de bomba e instalación de bomba sumergible)



**Foto 2:** baño para los alumnos del nivel de preprimaria, se construíra una pared para limitar el espacio al lado derecho colocación de drenajes, tubería de agua potable, instalación de energía eléctrica para obtener iluminación, colocación de taza sanitaria pequeña



**Foto 3:** CERCO O MURO PERIMETRAL (Sustitución de malla perimetral), reparación de muro levantamiento de dos filas de block, fundición de solera, sustitución de tubo galvanizado, 31.00 ml.)



**Foto 4:** SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (Sustitución de 5 tazas sanitarias, 4 segundo nivel, 1 primer nivel, sustitución de taza sanitaria para nivel preprimaria, tipo baby)



**Foto 5:** REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (sustitución de 2 planchas de metal)



**Foto 6:** REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (instalación de muebles de cocina (2) con alisado, sustitución de dos ventanas con estructura metálica barrotes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL (Mantenimiento de estructura (fijado, cepillado, sustitución sujeciones, aplicación de pintura, 1,00 puerta nueva, reparación de puerta en servicios sanitarios , basurero, 4 Puertas para gabinetes fundidos y reparación de deposito de basura; se sustituirá tapadera y limpieza, sellado de grietas de areas interior del deposito).




Foto 3: cambio de kits para lavamanos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. Lammus*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

