



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF  
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, LOTE No.86, ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 03 1299-43	FECHA:	



PINTURA COMPLETA A MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO




PINTURA COMPLETA A MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO



MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE METAL



MANENIMIENTO DE VENTANAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE BASES Y CANDELAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y sello Director Centro Educativo Público

