



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Frio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-2842-43	FECHA:	30/09/2,024



FOTO 01:REPARACION O SUSTITUCION DE ÁREA DE COCINA:
Sustrucción de paredes de madera por paredes de block y cubierta de lamina troquelada aluzinc callbre 26 y estructura metalica.



FOTO 02: PISO: Instalacion de piso de granito de fondo gris en área de cocina. Sustrucción de estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Instalacion de cisterna Rotoplast, red de agua potable.




Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, SE SUSTITUIRAN LETRINAS POR SANITARIOS LAVABLES



Foto 6: Reparacion de red de drenaje y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Consejo de Padres de Familia E.O.R.M. Rio Frio San Jose Pinula, Guatemala</p> <p><i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p> 
--	---