

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Concepción Pinula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6387-42 | FECHA: | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 18: Sanitarios remodelados, puertas restauradas.



Foto 19: Sanitarios nuevos instalados.



Foto 20: Lavamanos reparados y funcionando.



Foto 21: Módulo de baños restaurado.



Foto 22: Reparación de sistema eléctrico.





Foto 23: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPR |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Concepción Pinula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6387-42 | FECHA: | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 24: Instalación eléctrica reparada.



Foto 25: Terraza reparada.



Foto 26: Terraza reparada.




Foto 27: Terraza reparada.



Foto 28: Muro exterior de salones, reparado.



Foto 29: Muro exterior de salones, reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Concepción Pinula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6387-42 | FECHA: | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 30: Bajadas de agua reparadas. Caja interior cegada.



Foto 31: Piso de salón reparado.



Foto 32: Ampliación de cocina realizada.



Foto 33: Ampliación de cocina realizada.



Foto 34: Mesa de trabajo concluida.





Foto 35: Instalación eléctrica en ampliación de cocina concluida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  | <p>_____ Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | San José Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Concepción Pinula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-6387-42 | FECHA: | 30 de agosto de 2024 |



Foto: Proceso de pintura de ampliación de cocina.



Foto: Mesa de trabajo finalizada en cocina.



Foto: Ampliación de cocina finalizada




Foto: Muro exterior de cocina finalizado




Foto: Muro exterior de cocina finalizado.



Foto: Muro exterior de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|