



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6448-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: CONSTRUCCION DE PILETA, esta pileta quedara mas cerca de nuestra cocina, facilitara el lavar los trastes.




Foto 2: PINTURA GENERAL, podemos notar en la fotografia el deterioro de la pintura del establecimiento, el realizar un pintura genral en todo el establecimiento, dara un mejor aspecto y ayudara a controlar la humedad






Foto 3: PINTURA GENERAL, podemos notar en la fotografia el deterioro de la pintura del establecimiento, el realizar un pintura genral en todo el establecimiento, dara un mejor aspecto y ayudara a controlar la humedad




Foto 4: APERTURA DE VENTANA , permitira la ventilación en cocina y a control de humedad , mueble de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helena Marina Ch. M.
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

