



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A EORM No. 858	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Nacional El Pino, Aldea El Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7511-42	FECHA:	08 de abril de 2,024



Foto 1: Pared de enfrente que sera cernida y repellada, contiunación de muro.




Foto 2: Pared lateral que se continuara con el muro y cernira y repellara.




Foto 3: Pila Exixtente que se le haran reparaciones de drenajes, agua potable y colocación de azulejo.




Foto 4: Techo actual improvizado se cambiaran costaneras y toda la lamina.




Foto 5: Pared de la parte de atrás en donde se abra una ventana para tener mejr claridad y ventilación.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elsa Verónica Rodríguez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>	
--	--	---	--