

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 2: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 3: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 4: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 5: Falta del impermeabilización de losa



Foto 6: Falta del impermeabilización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la CDP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 3: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 4: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niñas.




Foto 5: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niñas.



Foto 6: Sustitución de inodoro servicio sanitario de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de maestros.



Foto 4: Sustitución de pila dos lavaderos.




Foto 5: Reparación de cisterna.



Foto 6: Mantenimiento de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

