

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 2: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 4: Cerco o muro perimetral.





Foto 5: Cerco o muro perimetral.



Foto 6: Impermeabilización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustitución de lavamanos servicio sanitario de maestros.



Foto 4: Sustitución de inodoro servicio sanitario de maestros.




Foto 5: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 6: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Impermeabilización de losa.



Foto 2: Reparación red de agua potable.



Foto 3: Sustitución de pila de dos lavaderos.




Foto 4: limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva.



Foto 5: Reparación red de drenaje.




Foto 6: Reparación de cisterna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

