









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEDRITO ALDEA LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9178-43	FECHA:	30/09/2024
 <p>Foto 1: VISTA HACIA AREAS DONDE SE INSTALARA TUBERIA, PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.</p>		 <p>Foto 2: AREA PROPUESTA PARA EXCAVACION DE POZO ARTESANAL.</p>	
 <p>Foto 3: AREA PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE TINACO.</p>		 <p>Foto 4: AREA PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA.</p>	
 <p>Foto 5: SUSTITUCION DE TINACO EN MAL ESTADO POR NUEVO.</p>		 <p>Foto 6: AREA DE BAÑOS A DOTAR DE AGUA ENTUBADA.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---