



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, lote 50 Aldea Garibaldi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0001-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de planchas de concreto por block.



Foto 2: Sustrucción de pila en mal estado.




Foto 3: Sustrucción de depósito de agua que se encuentra en mal estado



Foto 4: Reparación de lamparas.



Foto 5: Sustrucción de sanitarios e instalación de piso cerámico y azulejo



Foto 6: Reparación e instalación de puerta de metal en sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosa Magaly Morales Catalán</i> Rosa Magaly Morales Catalán de Carrera Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Elisa María Jalles Paredes</i> Elisa María Jalles Paredes Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

