

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Nito Palencia Mayen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 3-02 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0002-45	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto1: Techo sobre el Patio



Foto 2: Techo sobre el patio.




Foto 3: Techo sobre el patio.




Foto 4: Techo sobre el patio.




Foto 5: Techo sobre el patio.



Foto 6: Techo sobre el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Nito Palencia Mayen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 3-02 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0002-45	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto 1: Sustrucción de chapa.



Foto 2: Sustrucción de chapa.




Foto 3: Sustrucción de focos ahorradores.




Foto 4: Sustrucción de focos ahorradores.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

