



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 3-02 ZONA 1, SAN JOSÉ DEL GOLFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0003-46	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Necesidad de volver corredizas las ventanas, debido a que unicamente se pueden abrir los vidrios que se pueden observar, por lo tanto al hacerlas corredizas el flujo de aire se mejorará en los salones.



Foto 2: Falta de ventilación en las aulas, por eso se necesita modificar las ventanas, para el flujo de aire pueda ser adecuado y así los alumnos tengan una mejor ventilación.



Foto 3: Falta de sistema: al Establecimiento llega el agua 3 veces a la semana por lo que los alumnos en los otros días deben de hechar agua a los servicios sanitarios con botes y eso provoca problema.



Foto 4: Unicas gradas de emergencia hacia los tres niveles, con más de 500 alumnos.




Foto 5: Espacio donde se construirá un módulo de gradas. Es muy indispensable un módulo de gradas para que los alumnos cuenten por lo menos con unas gradas de emergencia en algún momento de riesgo.



Foto 6: Ala del edificio donde se construirán gradas de emergencia que serán de gran beneficio para la comunidad educativa, serán del primer al segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angélica E Carrero M.
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

