



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Carlos Miguel Carranza Rodriguez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2av. 1-18 zona 1 Colonia Santa Luisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1312-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: cambio de ventana en proceso



Foto 2: Cambio de capote



Foto 3: aplicación de pintura en muros interiores



Foto 4: ya se colocó lamina nueva



Foto 5: se realizó cambio de canal



Foto 6: se hizo cambio de lamina para evitar que el cielo falso se siga deteriorando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




