



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 2: Sustitución de estructura de ventana y vidrio



Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 4: Sustitución de estructura de ventana y vidrio



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 6: Sustitución de estructura de ventana y vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 8: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio



Foto 9: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 10: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio



Foto 11: sustitución de vidrio



Foto 12: Mantenimiento de balcones de metal, pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 13: sustitución de vidrio



Foto 14: Mantenimiento de balcones de metal, pintura




Foto 15: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 16: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio




Foto 17: Mantenimiento de balcones de metal, pintura



Foto 18: Sustitución de estructura de ventana mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 19: Impremeabilización en terraza.



Foto 20: Impremeabilización en terraza.



Foto 21: Impremeabilización en terraza.



Foto 22: Impremeabilización en terraza.




Foto 23: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 24: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	30 de agosto del 2024









Foto 25: Realizar una ventana, ventilacion e iluminación en la cocina



Foto 26: Instalación de azujelo en la cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
