

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43	FECHA:	30 de agosto del 2024



Foto 1: Vista del interior de una aula vacía dañados y quebrados.



Foto 2: Vista del corredor según nivel frente a la biblioteca con pisos dañados.



Foto 3: Vista del interior de aula de sexto grado con pisos dañados.



Foto 4: Vista del interior del aula de quinto con pisos dañados.



Foto 5: Vista del interior de aula vacía segundo nivel con pisos dañados.



Foto 6: Vista del corredor principal segundo nivel con pisos dañados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43		



  firma y Sello del Presidente del OPF	  firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	--