

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43	FECHA:	04 de agosto del 2024



Foto1: Vista del interior de una aula vacia dañados y quebrados.



Vista del corredor según nivel frente a la biblioteca con pisos dañados.




Foto 3: Vista del interior de aula de sexto grado con pisos dañados.



Foto 4: Vista del interior del aula de quinto con pisos dañados.



Foto 5: Vista del interior de aula vacia segundo nivel con pisos dañados.



Foto 6: Vista del corredor principal segundo nivel con pisos dañados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43	FECHA:	04 de agosto del 2024




foto 7: vista del corredor izquierdo de segundo nivel




foto 8: vista del corredor frente a dirección primer nivel






foto 9: corredor de frente de grados a sanitarios primer nivel



foto 10: aula de preprimaria primer nivel



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

