

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-6413-43	FECHA:	30/08/2,024



Foto1: Ampliación de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de techo de lamina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3: Reparación de sistema electrico



Foto 4: Sustitucion de laminas en sanitario




Foto 5: Reparación y mantenimiento de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--