

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 1-18 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-6413-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ÁREA DE SANITARIOS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EN ÁREA DE SANITARIOS



FOTO 3: TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 4: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ÁREA DE PATIO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE DEPÓSITO DE AGUA



Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC