



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NITO PALENCIA MAYEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOLEÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-7487-42	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y DE CAPOTE



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA, TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y DE CAPOTE



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ara Alexandra E-G

Firma y sello del Presidente de la OPF



Vilma Oliva

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

