

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PASTORIA, ALDEA LA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0024-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/11/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y TUBO HG CON MALLA GALVANIZADA



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y TUBO HG CON MALLA GALVANIZADA



APLICACIÓN DE PINTURA



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y TUBO HG CON MALLA GALVANIZADA

Foto 5:

Foto 6:

Graciela Dato
 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 Paletencia, Guatemala

Andrea Bethandourt
 ANDREA BETHANDOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627
 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Glenny IXCOJ
 TÉCNICO DE INPCO
 Glenny IXCOJ
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma