

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZAL ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0025-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 2: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Claudia Cante

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4527

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4527

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC