

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA:	01 de marzo 2,024



Foto 1: Cambio de chapa de 1 salón




Foto 2: Sustitución de torta de concreto entrada del centro educativo



Foto 3: Sustitución de piso cerámico de 4 salones y un corredor



Foto 4: Sustitución de accesorios de 4 inodoros



Foto 5: Mantenimiento de barandas de metal, colocando en el área faltante



Foto 6: Suministro e instalación de tubo hg y malla galvanizada en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mecandrea del Rosay, y Ivorgiles Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA:	01 de marzo 2,024



Foto 7: Sustrucción de lamparas LED para mayor iluminacion



Foto 8: Instalacion de tomacorriente



Foto 9: Instalacion de pila y chorro








Foto 10 :



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Medardo del Rosario Morales Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---