

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0036-43	FECHA:	20 de junio de 2,024



Foto 1: Sustitución de torta de concreto el avance que se ha realizado en estas semanas



Foto 2: Mantenimiento de barandas de metal, se pintaron y las cuales se eestan colocando en el área del muro



Foto 3: Suministro e instalación de tubo hg y malla galvanizada en el muro perimetral, el cual no estaba estaba completo ya se avanzo en esa area casi en su totalidad



Foto 4: Suministro e instalación de tubo hg y malla galvanizada en el muro perimetral, el cual no estaba estaba completo ya se avanzo en esa area casi en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Medarda del Rosario Lopez Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

