



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Profesor Ramiro Pérez Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rincón de la Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0045-45	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Área Salón de Clases 2do. A Piso y Pintura



Foto 2: Salón de Clases 2do. A Piso y Pintura



Foto 3: Salón de Clases 2do. B Piso y Pintura



Foto 4: Salón de Clases 2do. B Piso y Pintura



Foto 5: Salón de Clases 1ero. B Piso y pintura



Foto 6: Salón de Clases 1ero. B Piso y Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Profesor Ramiro Pérez Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rincón de la Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0045-45	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: Área Dirección. Piso, cernido, repello



Foto 8: Dirección. Piso, cernido, repello



Foto 9: Cocina Piso



Foto 10: Impermeabilización de losa





Foto 11: Salón de Clases 1ero. A Piso y pintura



Foto 12: Salón de Clases 1ero. A Piso y Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA - H.
 PALENCIA, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

 Instituto Nacional de Educación Básica
 DIRECCIÓN
 Profesor Ramiro Pérez Hernández



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Profesor Ramiro Pérez Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rincón de la Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0045-45	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Área Estructura de madera y piso en laboratorio de Computación



Foto 2: Piso en el Laboratorio de Computación



Foto 3: Área de patio, cambio de losa de patio



Foto 4: Área de cambio de losa de patio




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Dirección

