



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Elena Km. 23.5 Ruta al Atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0076-43	FECHA:	17 de mayo de 2,024



Foto 1: Vista de la puerta que se encuentra en la parte de atrás de la escuela.



Foto 2: Vista del patio trasero enfrente del aula de preprimaria, realización de la carrilera.



Foto 3: Iniciación de la colocación de balcones.




Foto 4: Vista de la pared de afuera de las aulas.



Foto 5: Vista del proceso de los lavamanos



Foto 6: Vista de un sanitario del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Colonia Santa Elena
Azacualpilla, Palencia

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Elena Km. 23.5 Ruta al Atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0076-43	FECHA:	17 de mayo de 2,024



Foto 7: Colocación de balcones en la parte de adentro.



Foto 8: Pintura de las paredes de afuera que dan al patio.



Foto 9: Realización de electro malla.



Foto 10: Realización de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Colonia Santa Elena
Azucutlan, Palencia