



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Elena Km. 23.5 Ruta al Atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0076-43	FECHA:	31 de mayo de 2,024



Foto 1: Instalación de la puerta que se encuentra en la parte de atrás de la escuela.



Foto 2: Vista del patio trasero enfrente del aula de parvulos, carrilera finalizada.



Foto 3: Instalación de balcones en todas las aulas.



Foto 4: Vista de la pared de afuera de las aulas.



Foto 5: Instalación de lavamanos con plancha de concreto



Foto 6: Instalación de sanitarioa del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Central de Educación Pública

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Colonia Santa Elena
Palencia



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Elena Km. 23.5 Ruta al Atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0076-43	FECHA:	31 de mayo de 2,024



Foto 7: Pintura en el muro exterior



Foto 8: Pintura de las paredes de afuera que dan al patio.



Foto 9: Instalación de electro malla.



Foto 10: Trabajos finalizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Colonia Santa Elena
Azuavapilla, Palencia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público