

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 787	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1328-43	FECHA:	



Foto 1: Reparación y mantenimiento de puertas de metal en aulas



Foto 2: Instalación de piso cerámico en aula



Foto 3: Pintura en paredes exteriores e interiores de escuela



Foto 4: Reparación y mantenimiento de puertas de metal en área de sanitarios





Foto 5: Sustitución de mingitorios por mingitorios de porcelana e instalación de sistema de drenaje



Foto 6: Sustitución de lámparas con cableado, ducto y accesorios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 787	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1328-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 1: Reparación de depósito de agua en área de sanitarios.



Foto 2: Sustitución de Tablero eléctrico.



Foto 3: Sustitución de lámparas con cableado, ducto y accesorios.



Foto 4: Pintura en paredes exteriores e interiores de la escuela.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

