

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.781 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANZANOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1331-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/11/2024
 <p>MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA</p>		 <p>INSTALACIÓN DE VENTANAS</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE PISO</p>		 <p>LUGAR DONDE SE OPTARÁ REPELLAR (CON AHORROS OBTENIDOS)</p>	

Veronica Civer



ANDREA BETHANDUEN
Arquitecta
Colegiado No. 4021

Lindyhay Gueopy Iscoy
TÉCNICO DE NTDS.
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC