



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Licenciado (a)
 (Insertar nombre del Director(a) de la Dirección Departamental de Educación)
 Dirección Departamental de Educación de Guatemala Norte
 Ministerio de Educación
 Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a) Rosella Marilu Escobar Flores

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMNO.788	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1351-43	FECHA:	1/03/2024
NOMBRE DE DIRECTOR:	BRENDA MARLENY FRATZ GARRIDO	NÚMERO DE TELÉFONO:	33784885

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
4	PUERTAS DE METAL				
4.1	Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, y aplicador de pintura) puertas de aula	UNIDAD	7	Q 400.00	Q 2,800.00
4.1	Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, y aplicador de pintura) puertas de aula	UNIDAD	2	Q 400.00	Q 800.00
4.2	Sustitución de chapas	UNIDAD	4	Q 350.00	Q 1,400.00
5	VENTANAS				
5.5	Sustitucion de vidrios en aulas	UNIDAD	24	Q 60.00	Q 1,440.00
6	PISOS				
6.8	Sustitucion de piso ceramico (cocina)	M2	18	Q 200.00	Q 3,600.00
7	CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL				
7.1	Sustitución de canal de metal	ML	4	Q 250.00	Q 1,000.00
7.5	Sustitucion de soportes o pescantes de metal para canal	UNIDAD	16	Q 80.00	Q 1,280.00
9	PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR				
9.1	Pintura en muros exterior e interior	M2	500	Q 13.00	Q 6,500.00
TOTAL Q.					Q 18,820.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervencionado actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: **Marco Antonio Reyna Cruz**
 Ingeniero Civil Colegiado 5605
 Coordinador de Dirección de Obras DIEDUC
 tel +502 235211726

Autorizado por: Director(a) Departamental de Educación

M.Sc. Rosella Marilú Escobar Flores
 Directora Departamental de Educación
 Guatemala Norte en Funciones

Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Normales a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS							
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO		SUBTOTAL Q.	
				VIENEN	Q	Q	18,820.00
14	RED DE AGUA POTABLE						
14.11	Sustitucion de llave de cheque	UNIDAD	1	Q	50.00	Q	50.00
14.12	sustitucion de contador	UNIDAD	1	Q	475.00	Q	475.00
14.13	sustitucion de llave de chorro	UNIDAD	2	Q	45.00	Q	90.00
15	MUROS PERIMETRAL						
15.2	Reparacion de muros perimetral de block con tubo hg y malla galvanizadas, soleras intermediasy columna;	M2	25	Q	897.00	Q	22,425.00
17	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO						
17.4	Sustitucion de focos ahorradores	UNIDAD	14	Q	30.00	Q	420.00
17.5	sustitucion de plafoneras	UNIDAD	4	Q	100.00	Q	400.00
17.5	sustitucion de tomacorrientes dobles	UNIDAD	2	Q	115.00	Q	230.00
19	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑELERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)						
	Instalacion de maya y concreto en muro	M2	25	Q	600.00	Q	15,000.00
20	REPARACION DE COCINA						
20.2	sustitucion de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)	UNIDAD	2	Q	2,265.00	Q	4,530.00
20.3	sustitucion de plancha de tres hornillas	UNIDAD	2	Q	570.00	Q	1,140.00
20.5	sustitucion de chimenea de concreto	UNIDAD	2	Q	535.00	Q	1,070.00
20.7	instalacion de azulejo en estufa rural	M2	15	Q	200.00	Q	3,000.00
21	REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)					Q	-
21.1	Repello en muros en área de cocina	M2	30	Q	245.00	Q	7,350.00
21.3	Alisado en muros en área de cocina	M2	30	Q	122.00	Q	3,660.00
TOTAL Q.						Q	75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: **Marco Antonio Reyna Cruz**
Ingeniero Civil Colegiado 5695
ingmarcoreyna@gmail.com
tel +(502) 852 12 720 Sello

Autorizado por:

M.Sc. Rossella María Escobar Flores
Directora Departamental de Educación
Guatemala Norte en Funciones



* Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a CPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 788	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1351-43	FECHA:	



COCINA

Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERAZ: Q73MINAD/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 788	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1351-43	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: Sustrucción de vidrios



Foto 2: Pintura en paredes de exterior




Foto 3: Pintura en paredes del interior de aulas



Foto 4: Sustrucción focos ahorradores y red de sistema eléctrico en plafoneras y tomacorrientes.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-137
Versión 1

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMNO.788	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1351-43		



 firma y Sello del Presidente de la OPF		 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	
---	---	--	---