



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
PÚBLICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024




Foto1: Instalación de alambre Rayzor




Foto 2: Instalación de tubos hg y malla galvanizada



Foto 3: Instalación de tubos hg y malla galvanizada



Foto 4: Reforzamiento de muro perimetral



Reparación de Red de Drenajes y Red de Agua Potable



Reparación de Red de Drenajes y Red de Agua Potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Pintura de Muros Exteriores e Interiores



Foto 2: Pintura de Muros Exteriores e Interiores



Foto 3: Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 4: Reparación del Sistema Eléctrico




Foto 5:




Foto: 6

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SISTEMA DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 768	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sansur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1352-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Canales y Bajadas de Agua




Foto 2: Canales y Bajadas de Agua



Foto 3: Canales y Bajadas de Agua



Foto 4: Ventanas




Foto 5: Ventanas



Foto 6: Ventanas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

