

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 780 LA CULEBRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1353-43	FECHA:	20/06/2024



Instalación de piso y azulejo en sanitario de docentes







Instalación de fotos y reparación de cableado eléctrico



Mantenimiento de puertas de metal y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Vitalino Bin Chún Firma y sello del Presidente de la OPF		 Ruptilia Elizabeth Ibañez González Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---