


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO. 771 J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARRILLANOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1355-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE LÁMINA</p>		 <p>PINTURA DE TECHO EXTERIOR DE 6 AULAS</p>	
 <p>MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y NIVELACIÓN DE VISAGRAS (DONDE APLIQUE)</p>		 <p>COMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUA PLUVIAL</p>	
 <p>PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE PAREDES DE TODA LA ESCUELA</p>		 <p>MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL.</p>	


Firma y sello del Presidente de la OPF




ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma