

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 1280	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Anonos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-2617-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: Suministro e instalación de piso cerámico en aula



Foto 2: Suministro e instalación de piso cerámico en cocina



Foto 3: Suministro e instalación de canal de metal con pescantes



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura en muros interior y exterior en aulas y cocina




Foto 5: Suministro e instalación de azulejo en cocina




Foto 6: Suministro e instalación de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Vilma Verónica C. Ixón Santos</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 1280	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Anonos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-2617-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block incluye instalación de malla galvanizada con tubo HG



Foto 2: Suministro y fundición de losa de concreto en ingreso a establecimiento




Foto 3: Suministro e instalación de lavamanos de concreto incluye azulejo



Foto 4: Instalación de pila de 2 lavaderos



Foto 5: Suministro e instalación de piso de torta de concreto en patio



Foto 5: Suministro e instalación de piso de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Gisón Santos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

