

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS NUBITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-3004-43	FECHA:	1 de Marzo 2024



Foto 1: Bajada de agua.



Foto 2: Dos planchas de concreto en el patio.



Foto 3: Instalación de inodoro.



Foto 4: reparación de muro perimetral y malla perimetral.



Foto 5: Reparación de portón de ingreso.




Foto 6: Instalación de balcones en ventanas y canales para el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Su María Buel
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS NUBITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-3004-43	FECHA:	1 de marzo 2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puerta de metal.



Foto 8: Instalación de pila





Foto 9: Croquis de la escuela



Instalación de un depósito de agua dentro de la cocina




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

