


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS NUBITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-3004-43	FECHA:	2 de julio del 2024



1. Fabricación e instalacion de balcones de hierro



2. Fabricación de porton de metal dentro del salon de clases



3. Fabricación de plancha de concreto



4. Desinstalación, ampliación e instalación de portón de ingreso



5. Demoler, reubicar y fundir columna de concreto para porton de ingreso



6. Sustitución e instalación de canal de metal con bajadas de agua de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Su Maribel
Firma y sello del Presidente de la OPEM



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS NUBITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-3004-43	FECHA:	2 de julio del 2024



7. Reparación de malla perimetral



8. Instalación de inodoros con su tubería de agua



9. Instalación de pila enfrente de la cocina



10. Instalación de un depósito de agua dentro de cocina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sue M... B...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

