

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-6407-43	FECHA:	1/08/2024

Erick Michael Pérez Juárez
Técnico de Servicios de Apoyo
Dirección Departamental de Educación
Guatemala Norte
19.08.24



Foto1: Se cambiara todo el ventanal parte de la bodega



Foto 2: se cambiara todo el ventanal parte de direccion .



Foto 3: se cambiara todo el ventanal de la clase de segundo primaria , de lado de enfrente.



Foto 4: se cambiara todo el ventanal de la clase de segundo primaria , de atrás.



Foto 5: se cambiara todo el ventanal parte de la direccion de lado de atrás.



Foto 6: se cambiara todo el ventanal de la clase de primero priamria, lado de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mano ashi R A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

