



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Mijangas S.
Firma y sello del Presidente de la OPE



Melcalé
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro, Palencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en estufa rural existente.



Foto 8: sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos en mal estado.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy María Jiménez S.
Firma y sello del Presidente de la OPE



Chelce
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

