



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Piedra Parada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Parada Aldea Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9105-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de portón principal de metal



Foto 2: Sustrucción e instalación de piso de concreto



Foto 3: Sustrucción e instalación de piso de torta lateral



Foto 4: Sustrucción e instalación de piso de torta frontal



Foto 5: Sustrucción de agua 1,100 lts



Foto 6: Suministro e instalación de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

