



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 103	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DEL CERRO, PALENCIA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9167-45	FECHA:	1/03/2024




Sustitución de letrinas por sanitarios lavables



Reparación de cocina



Sustitución de lámina por lámina alucing Calibre 26



Reparación de estufa rural



Sustitución de piso de concreto




Reparación de piso de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

