



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Palencia |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km 23.5 ruta al Atlántico aldea Azacualpilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-9296-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto1: Sustitucion piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en aula 1.



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en aula 2



Foto 3: sustitucion de piso de trota por piso cerámico antideslizante en Dirección



Foto 4: sustitucion de piso de torta por piso cerámico antideslizante en cocina



Foto 5: Colocacion de balcones y cedazo de aulas



Foto 6: Colocacion de balcones y cedazo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Palencia |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km 23.5 ruta al Atlántico aldea Azacualpilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-9296-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto1: Sustrucion de tomacorrientes



Foto 2: sustitucion de tomacorrientes




Foto 3: sustitucion de tomacorrientes de los pasillos



Foto 4: colocacion de laparas led



Foto 5: colocacion de lamparas led



Foto 6: sustitucion de lampara led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Gomez

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Palencia |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km 23.5 ruta al Atlántico aldea Azacualpilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-9296-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto1: colocacion de reison en las áreas perimetrales de malla para seguridad.



Foto 2: colocación de reison en las áreas perimetrales de malla para seguridad.






Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

