



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 23.5 ruta al Atlántico aldea Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9296-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto1: sustitucion de tomacorrientes en salones de clases.




Foto 2: sustitucion de tomacorrientes en salones de clases.



Foto 3: sustitucion de bombillas por lamparas led salones de clases



Foto 4: coloccion de lamparas led en los corredores



Foto 5: colocacion de piso cerámico antideslizante en salon de clases.



Foto 6: colocacion de piso cerámico antideslizante en direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

