



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las joyas, aldea Sansur, Palencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9476-43	FECHA:	20/06/2024



**MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE TECHO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y CAPOTES**



**MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PORTONES DE METAL Y CAMBIO DE CHAPAS**



**MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANAS Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS ROTOS**



**MANTENIMIENTO A CUNETA Y ENTUBADO DE AGUA PLUVIAL**



**ARREGLO DE CUNETA YA CON ENTUBADO**

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Seidi Molina Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OMA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

