

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL BEJUCALITO ALDEA PLAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9795-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	(0/01/1900) 03/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES Y PLAFONERAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO Y CABLEADO ELÉCTRICO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Miriam Cao Qui...
Firma y sello del Presidente de la OPE



Andrea Bethancourt
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Andrea Bethancourt
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma