

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserío La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a la estructura de las puertas



Foto 2: Sustitución de chapa




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas






Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserío La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024




Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 8: Sustitución de piso ceramico




Foto 9: sustitución de accesorios a inodoro




Foto 10: Sustitución de azulejos



Foto 11: Mantenimiento a barandas de metal



Foto12: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Licenciado Juan Ramón Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 13 sector c caserío La Laguneta Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 13: Mantenimiento a Balcones de metal







Foto 14: Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
